
R10±1
95
50
50
43.5±1
(18.5)
4±1
32.5
82
88±1
200±1
189±2
75±1
13
75±1
18.5
45
Ø33.5±1
Ø40±1
CZ
000
XX00
95
50
50
50
(95)
329±2
340±1

CZ
000
XX00