
R10±1
95
50
50
43.5±1
118.5
4±1
32.5
82
88±1
200±1
189±2
75±1
13
75±1
45
Φ33±1
Φ40±1
cz
OOV
0000
95
18.5
50
50
50
195
329±2
340±1


cz
OOV
0000